


R 49 Lípa - hranice ČR/SR
MIGRAČNÍ PROSTUPNOST
SITUACE ÚZEMÍ - východní část



LEGENDA M 1:15 000


- Lokální biokoridor funkční
- Lokální biokoridor chybějící
- Lokální biocentrum funkční
- Lokální biocentrum chybějící
- Regionální biocentrum funkční
- Nadregionální biokoridor funkční/chybějící
- Osa NRBK s ochrannou zónou
- 100209 Pod Lazy Popis biocentra
- 21484 Rovně-U Kotka Popis biokoridoru
- Zvláště chráněná území maloplošná
- Přírodní parky
- Evropsky významná lokalita
- Chráněná krajinná oblast (CHKO) Beskydy

- Migrační koridory dle zoolog. průzkumu:
- střední savci a menší druhy
 - velcí savci, střední savci a menší druhy

- Migrační prostupnost (MP)
- MP 1,0 - 0,8 (zcela funkční stav)
 - MP 0,79 - 0,6 (nadprůměrná funkčnost)
 - MP 0,59 - 0,4 (průměrná funkčnost)
 - MP 0,39 - 0,2 (podprůměrná funkčnost)
 - MP 0,19 - 0,0 (nefunkční stav)

- A prostupnost pro kategorii zvěře A
- B prostupnost pro kategorii zvěře B
- C prostupnost pro kategorii zvěře C

Prvky podporující migraci (vodní toky, horské hřebeny a údolí, okraje lesů, liniová zeleň apod.) a prvky rušící migraci (doprava, průmyslové objekty, osídlení apod.) jsou patrné z mapového podkladu.



- podchod
- ekodukt